

Pobieżna analiza wskazuje, że w wykazie hEN nastąpiły następujące zmiany:

- nie dodano żadnych nowych norm
- trzy normy zastąpiono nowymi wersjami:
 - EN 13479:2004 została zastąpiona normą EN 13479:2017 (Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali)
 - EN 14209:2005 została zastąpiona normą EN 14209:2017 (Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań)
 - EN 15824:2009 została zastąpiona normą EN 15824:2017 (Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych)
- **poprawiono** błąd, który pojawił się w poprzednich Komunikatach (z 11.08.2017 i z 15.12.2017), dotyczący końcowych dat okresu przejściowego dla norm EN 998-1:2016 oraz EN 998-2:2016. Aktualny Komunikat prawidłowo wskazuje datę 11.08.2017 jako początek okresu przejściowego oraz datę 11.08.2018 jako koniec okresu przejściowego
- w odniesieniu do części norm obejmujących geotekstylię (**EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253**) **poprawiono** błędy dotyczące wersji norm zastąpionych - w tych przypadkach aktualny Komunikat prawidłowo wskazuje wersje zastąpione
- jednocześnie aktualny Komunikat **wprowadza błędy** dotyczące norm zastąpionych w odniesieniu do większości pozostałych norm obejmujących geotekstylię (**EN 13255, 13256, 13257, 13265**) - Komunikat z 15.12.2017 był pod tym względem prawidłowy
- (oszczędzono normę EN 13254 - norma zastąpiona jest tu wskazana prawidłowo)
- w odniesieniu do normy EN 14471:2013+A1:2015 (Kominy -- Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych) **poprawiono** błąd polegający na wskazywaniu w dotychczasowych Komunikatach niewłaściwej wersji normy zastąpionej.